

El problema que presentan estas instalaciones son los acoplamientos de altavoces (bafles, trompetas, columnas, etc). La mejor solución es aplicar ampliificaciones diferenciadas para cada lugar, aunque la fuente o fuentes de sonido salgan del mismo lugar.

